

曾於市 子供の移動経路交通安全プログラム 対策箇所一覧表(令和3年度)

様式1

令和6年4月1日現在

| 番号 | 令和3年度点検における小学校番号 | 通学路・未就学児経路 | 路線名         | 箇所名・住所                                   | 通学路の状況・危険の内容                                                     | 事業主体(担当課)          | 対策内容                                  | 対策年度(予定含む) |      |        | 実施困難 | 備考              |
|----|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------|--------|------|-----------------|
|    |                  |            |             |                                          |                                                                  |                    |                                       | R3年度       | R4年度 | R5年度以降 |      |                 |
| 1  | 櫛小学校1            | 通学路        | 市道中園・大路線    | 曾於市末吉町南之郷4513番5(県道交差点～市道交差点間)            | 歩道と車道の区別がなくなっている。                                                | 曾於市(建設課)           | 区画線及びカラー舗装                            | ○          |      |        |      | 完了              |
| 2  | 櫛小学校2            | 通学路        | 県道垂水南之郷線    | 曾於市末吉町南之郷4513番2(市道中園・大路線との交差点)           | 横断歩道の白線が薄くなっており非常に危険である。                                         | 警察                 | 横断歩道の白線引き直し                           | ○          |      |        |      | 完了              |
| 3  | 櫛小学校3            | 通学路        | 県道垂水南之郷線    | 曾於市末吉町南之郷6090番8(県道見返二之方線との交差点)           | 横断歩道の白線が薄くなっており非常に危険である。                                         | 警察                 | 横断歩道の白線引き直し                           | ○          |      |        |      | 完了              |
| 4  | 高岡小学校1           | 通学路        | 県道垂水南之郷線    | 曾於市末吉町南之郷10150番1(高岡小学校前)                 | 学校周辺で見通しの悪い交差点であるにもかかわらず、かなりのスピードで走行してくる自動車もあるため、非常に危険である。       | 学校・教育委員会           | 児童への安全教育                              | ○          |      |        |      | 完了              |
| 5  | 岩北小学校1           | 通学路        | 市道柊井・岩南線    | 曾於市末吉町岩崎5677番3(大園自治会入口)                  | 水路があり、冬でも水が流れているが、側溝のふたがない。                                      | 曾於市(建設課)           | 蓋設置                                   | ○          |      |        |      | 完了              |
| 6  | 岩北小学校2           | 通学路        | 市道柊井・岩南線    | 曾於市末吉町岩崎5675番1(国道269号線交差点～内堀公民館間)        | カーブがあり、道は狭いが交通量が多く危険が伴う。                                         | 学校・教育委員会           | 通学路の変更                                | ○          |      |        |      | 完了              |
| 7  | 諏訪小学校1           | 通学路        | 市道六町下・川路山線  | 曾於市末吉町諏訪方6451番1(六町研修館下)                  | 比較的交通量が多いにも関わらず、路側帯にブロックが置いてあるなど、通行帯が狭い。                         | 曾於市(建設課)           | ブロックの撤去・通行帯の確保                        | ○          |      |        |      | 完了              |
| 8  | 諏訪小学校2           | 通学路        | 市道高松・上之馬場線  | 曾於市末吉町諏訪方6128番(福満宅前交差点)                  | ロードミラーに木が覆い被さっている。ミラーの向きもおかしく、運転者から歩行者が見えない。                     | 曾於市(建設課)           | カーブミラーの更新                             | ○          |      |        |      | 完了              |
| 9  | 諏訪小学校3           | 通学路        | 県道光神山諏訪方線   | 曾於市末吉町諏訪方9705番1(諏訪小学校近くのカーブ)             | 歩道脇土手の笹や樹木の繁茂により、通行の障害となる。                                       | 鹿児島県               | 伐採や除草の実施                              | ○          |      |        |      | 完了              |
| 10 | 柳迫小学校1           | 通学路        | 県道末吉財部線     | 曾於市末吉町深川3612番1(市道柳迫小線との交差点部)             | 県道と市道との交差点において歩道脇の家屋と生垣が歩行者等の見通しを塞ぎ、歩行者や自転車と市道の通行車両とが衝突する危険性がある。 | ①曾於市(建設課)<br>②鹿児島県 | ①路側帯の確保<br>②ラバーボールの設置                 | ②          |      | ①      |      | ①R5完了<br>②完了    |
| 11 | 柳迫小学校2           | 通学路        | 県道末吉財部線     | 曾於市末吉町深川3606番・深川交差点                      | 片側歩道であり、交通量が多いため渡れず歩道のない路肩を通学している。見守り隊などにより安全確保している状況である。        | 鹿児島県               | ①交差点改良計画中<br>②末吉財部線で当分の対応としてラバーボールを設置 | ②          |      | ①      |      | ①R6事業実施中<br>②完了 |
| 12 | 柳迫小学校3           | 通学路        | 農道柳井谷線      | 曾於市末吉町深川2447番2(国道10号線～柳井谷線間)             | 道路幅が狭く、通学児童が側溝に転落する恐れがある。                                        | 曾於市(耕地課)           | 区画線及びカラー舗装で歩行者帯の確保                    |            |      |        | ○    | 地元協議継続          |
| 13 | 菅牟田小学校1          | 通学路        | 市道河原・飛佐線    | 曾於市大隅町岩川3843番2(サコン太郎前交差点)                | 側溝がないため道路を雨水が流れており、降雨時、児童が通学する際よけと事故に遭う可能性がある。                   | 曾於市(建設課)           | 路面補修                                  |            | ○    |        |      | 完了              |
| 14 | 笠木小学校1           | 通学路        | 市道笠木・かんじん松線 | 曾於市大隅町中之内4876番1(旧玉利商店交差点～農道笠木原線間)        | 道路が狭いが抜け道で交通量が非常に多い。                                             | 曾於市(建設課)           | 路側帯の確保                                |            | ○    |        |      | 完了              |
| 15 | 笠木小学校2           | 通学路        | 農道笠木原線      | 曾於市大隅町中之内4885番4(笠木・かんじん松線～笠木・馬渡線間)       | 道幅が狭く歩道がない。交通量も多い。                                               | 曾於市(産業振興課)         | 外側線を引き直し、歩行者の通行帯を確保する。                |            | ○    |        |      | 完了              |
| 16 | 笠木小学校3           | 通学路        | 県道志布志福山線    | 曾於市大隅町中之内4876番1(旧玉利商店前カーブ)               | 福山方面からの車が下りのためか、減速せずカーブに入る。歩道の段差が低いため、危険である。                     | 鹿児島県               | ガードレールの設置                             |            | ○    |        |      | 完了              |
| 17 | 恒吉小学校1           | 通学路        | 里道          | 曾於市大隅町恒吉2362番1(旧恒吉中学校裏の通り)               | 倒木の危険あり、苔によるスリップの危険あり。                                           | 曾於市(建設課)           | 倒木除去及び路面清掃                            | ○          |      |        |      | 完了              |
| 18 | 恒吉小学校2           | 通学路        | 県道志柄宮ヶ原福山線  | 恒吉2843-1付近から麓方面                          | 歩道に苔、倒木(竹)など多数あり。                                                | 鹿児島県               | 伐採や除草の実施                              | ○          |      |        |      | 完了              |
| 19 | 恒吉小学校3           | 通学路        | 県道志柄宮ヶ原福山線  | 曾於市大隅町恒吉2843番1(農道第二加地知線交差点から白屋クリーニング付近間) | 歩道脇雑草の繁茂により通行に障害となる。                                             | 鹿児島県               | 伐採や除草の実施                              | ○          |      |        |      | 完了              |
| 20 | 財部小学校1           | 通学路        | 市道日光神線      | 曾於市財部町南俣11219番(日光神線と横馬場前玉線との交差点)         | 交通量が多い上、平日の朝や土曜授業の日は、児童送迎の車が集中する。道路も狭いため非常に危険である。                | 曾於市(建設課)           | 区画線及びカラー舗装                            | ○          |      |        |      | 完了              |
| 21 | 中谷小学校1           | 通学路        | 市道閉山田・踊橋線   | 曾於市財部町下財部5090番2(中谷小正門前)                  | 横断歩道白線が消えており、塗り直しが必要である。                                         | 警察                 | 横断歩道の白線引き直し                           | ○          |      |        |      | 完了              |

様式1

令和6年4月1日現在

[illegible]